

## プラヒート屋根融雪についての重要なお知らせ

日頃は、ミサトの融雪システムをご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

さて、平成 27 年に、施工後 28 年を経過するミサトの融雪システムによる火災が発生し、屋根の一部が焼損いたしました。 原因は、ヒーターの絶縁カバーが経年劣化し（昭和 62 年施工）、配線部分の結露によりショートを繰り返したことと思われます。

弊社が基準としております耐用年数 20 年を超えました融雪システム（平成 7 年（1995 年）以前施工）につきましては、ヒーターの劣化により火災に至る可能性があります。

このため、該当するお客様は、誠に申し訳ありませんが、電力会社へ契約解除（屋根融雪使用不可）のご連絡をお願い致します。

※ご使用 20 年未満のお客様には有料点検をお勧めいたします。

ご愛用のお客様には、ご迷惑、ご不便をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。

漏電による火災事故等の重大事故を未然に防ぐためにも、何卒ご理解を賜り、速やかに契約解除頂きます様重ねて願い申し上げます。

<当時の製造事業者について>

当時の製造事業者は平成 28 年に倒産しております為、現在使用中止のご連絡につきましては下記譲受会社にてご案内させて頂いております。何卒、ご理解の程宜しくお願い致します。

（当時製造事業者）

ミサト株式会社 本社：埼玉県幸手市

商号：ケーエピー株式会社 平成 28 年倒産。

（譲受会社）

平成 27 年有限会社ジー・ジェイ・エス・コーポレーションに事業譲渡。

商号については、ミサト株式会社を続用し社名変更。

（お問合せ）

〒270-0223

本社：千葉県野田市岡田 618 番地 3 号

ミサト株式会社（商号続用）

TEL 04-7137-7101